

Comune di Lasnigo (CO) – Regimazione dell'alveo e ripristino difese idrauliche lungo il torrente Lambretto


L'area oggetto dell'intervento è circoscritta nel territorio comunale di Lasnigo (CO), lungo la strada comunale che porta alla conca di Crezzo e costeggia il torrente Lambretto. In tale area sono stati riscontrati: fenomeni di erosione localizzati, la parziale occlusione della sede del torrente a seguito di eventi franosi e la crescita incontrollata di vegetazione in alveo. Nei decenni scorsi, il trasporto di materiale solido, in particolare alberi, durante le piene ha portato all'occlusione della luce di alcuni ponticelli con conseguente innalzamento del livello idrico a monte. La piena ed il trasporto di materiale ha determinato il riversamento in paese delle acque del torrente, arrivando fino a lambire il municipio.

ERSAF ha individuato cinque aree di intervento lungo il torrente. Le opere in progetto hanno previsto due tipologie diverse di interventi: il primo ha previsto la realizzazione di tratti di scogliere, allo scopo di proteggere le sponde dall'erosione, impiegando massi presenti in alveo e mettendo così in sicurezza la viabilità ed il territorio comunale; il secondo ha previsto la pulizia dalla vegetazione spontanea e il risezionamento dell'alveo, spostando il materiale presente in posizioni idrauliche più favorevoli.


Le piene del luglio ed agosto scorso hanno causato il trasporto di ulteriore materiale detritico lungo i tratti di intervento, occludendo parzialmente l'alveo ed innescando pericolosi fenomeni erosivi. Ciò ha reso necessaria una variante ai lavori, al fine di garantire il libero deflusso delle acque del torrente che attraversa il centro abitato, oltre a garantire il normale transito lungo l'unica strada comunale che porta alla frazione della conca di Crezzo.

L'importo complessivo dell'intervento è stato di euro 87.814, i lavori sono iniziati il 15 settembre 2014 e si sono conclusi il 12 gennaio del 2015.

Area dell'intervento, erosione localizzata sul lato esterno



Area dell'intervento, presenza di vegetazione spontanea in alveo



Aree dell'intervento in fase di ultimazione



