

Gestione della vegetazione spondale del Rio Limbione nei Comuni di Casei Gerola e Rivanazzano Terme, in provincia di Pavia.

ERSAF ha realizzato un intervento, finanziato da Regione Lombardia con DGR 4058/2015, di gestione della vegetazione spondale lungo il rio Limbione, in provincia di Pavia. Tre distinte zone di criticità: la prima, in Comune di Casei Gerola - località Cascina Bagnola; la seconda e la terza, rispettivamente in località Case Nuove e Cascina Spagnola, in Comune di Rivanazzano Terme.

L'obiettivo era quello di ripristinare il regolare deflusso delle acque, in particolare attraverso la messa in sicurezza dell'alveo, con l'alleggerimento della vegetazione presente sulle sponde tramite il taglio e l'asportazione delle piante vive, secche o aduggiate, o di altri elementi instabili che potevano rappresentare un potenziale pericolo; sono stati inoltre realizzati interventi di potatura di rami e di rimozione del legname morto, nonché lo smaltimento di rifiuti in alveo e lungo le sponde, anch'essi potenziale fonte di ostruzione o deviazione del regolare deflusso delle acque.

Gli interventi, eseguiti da ERSAF esclusivamente in amministrazione diretta per un importo complessivo di euro 30.000 sono iniziati il 6 ottobre 2016 e si sono conclusi il 30 settembre 2017.

A seguire alcune foto dell'intervento.



Rivanazzano Terme – Case nuove



Rivanazzano Terme – Case nuove. Intervento di taglio in corso



Rivanazzano Terme – Cascina Spagnola. Rinvenimento rifiuti in alveo (poi smaltiti)



Rivanazzano Terme – Cascina Spagnola. Rinvenimento rifiuti in alveo (poi smaltiti)



Rivanazzano Terme – Cascina Spagnola. Esecuzione intervento di taglio



Rivanazzano Terme – Cascina Spagnola. Esecuzione intervento di taglio e allestimento



Casei Gerola – intervento ultimato