

ERSAF: Interventi urgenti di manutenzione e pulizia dell'alveo del torrente Ardivestra nei Comuni di Godiasco, Monteseale e Fortunago (PV)

Le zone critiche sulle quali è intervenuto ERSAF sono state individuate in accordo con l'Ufficio Territoriale Regionale competente e le Amministrazioni Comunali coinvolte.

Gli interventi, finanziati da Regione Lombardia, localizzati in sei zone critiche, hanno previsto:

- **la pulizia dell'alveo del torrente dai sedimenti accumulati;**
- **l'alleggerimento della vegetazione cresciuta sia in alveo che sulle sponde che, ostacolando il regolare deflusso delle acque, ne compromette la stabilità.**

La presenza di alberi morti in piedi, di ceppaie a rischio di scalzamento o di soggetti prossimi a schianto e sradicamento sono le principali cause di pericolo in caso di precipitazioni abbondanti in quanto possono ostruire la sezione del torrente e ostacolare il passaggio dell'acqua. La riduzione della sezione del torrente che ne deriva aumenta il rischio di esondazione e determina un incremento della velocità dell'acqua, che acquisendo forza erode sponde e scarpate causando smottamenti e frane dei terreni contigui.

I lavori forestali di taglio della vegetazione sono stati condotti in amministrazione diretta dalla Struttura Ufficio Gare e Gestione Appalti di ERSAF; il lavoro di ripristino della scogliera in massi ciclopici, in località Sant'Eusebio in comune di Fortunago, è stato affidato in appalto.

La Direzione lavori è stata affidata all'arch. Paolo Bertolone, tecnico di ERSAF. I lavori sono iniziati il 09 agosto 2018 e si sono conclusi il 02 aprile 2019, per un importo previsto complessivo di euro 70.000. Seguono alcune foto delle aree oggetto dell'intervento.

L'Ardivestra è un piccolo torrente che scorre nell'Oltrepò Pavese, in provincia di Pavia, nasce nel comune di Valverde, in località Torre degli Alberi a una quota di 600 m s.l.m., e forma la valle Ardivestra, attraversa la fascia collinare della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese nei comuni di Valverde, Ruino, Fortunago, Val di Nizza, Monteseale, Rocca Susella fino a Godiasco Salice Terme dove si immette, da destra, nel fiume Staffora.

A seguire alcune foto descrittive dell'intervento, (prima, durante e dopo i lavori di manutenzione sul torrente).



Foto 1-2 la situazione del torrente prima dei lavori



Foto 3 durante i lavori di manutenzione e pulizia



Foto 4 lavori conclusi