

ERSAF: conclusi i lavori di manutenzione sul torrente Aronchio in Comune di Varzi (PV)

Gli interventi, finalizzati a garantire il regolare deflusso delle acque per evitare danni all'ambiente e, nel contempo, salvaguardare gli aspetti paesaggistici e naturalistici, hanno interessato un tratto del torrente Aronchio, per una lunghezza di circa 1 km, nei Comuni di Varzi e Menconico.

L'**Aronchio** è un torrente che scorre nell'Oltrepò Pavese che nasce ad una quota di circa 650 m s.l.m. nel comune di Menconico dalla confluenza del rio Vallata con il rio Fondego e si getta, dopo pochi chilometri, come affluente di destra, nel torrente Staffora in comune di Varzi ad una quota di 489 s.l.m. La valle, formata dal torrente Aronchio, si trova nella zona montana dell'Oltrepò Pavese ai piedi del monte Penice. Si tratta di un territorio molto mosso, intersecato da parecchie vallette, più o meno ripide, i cui fossi portano le acque al torrente principale.

Si è intervenuti sia sull'alveo, sia sulle sponde dell'Aronchio per una superficie complessiva di 30.000 mq dalla località Molino San Pietro in Comune di Menconico alla foce in Comune di Varzi.

Sono stati realizzati:

- **taglio della vegetazione arborea e arbustiva in alveo**, limitatamente ai soggetti con diametri superiori ai 10 cm che, avendo perso il portamento arbustivo e l'elasticità caratterizzante i giovani soggetti, possono rappresentare un ostacolo al regolare deflusso.

- **taglio della vegetazione sulle sponde**, eliminando i soggetti arborei ed arbustivi secchi, deperienti o che possono essere facilmente sradicati in seguito ad erosione o a piena improvvisa e le piante di maggiori dimensioni che con il loro peso possono interferire sulla stabilità delle sponde.

- **rimozione del materiale vegetale schiantato e depositatosi in alveo**;

I lavori, realizzati in amministrazione diretta, sono iniziati il 12 ottobre 2018 e si sono conclusi il 28 febbraio 2019, per un importo complessivo di euro 54mila.

A seguire alcune foto dell'intervento realizzato.



Foto 1 - Località Molino San Pietro (Menconico) - Prima dell'intervento



Foto 2-3 Operazioni di taglio della vegetazione arborea e arbustiva in alveo





Foto 4-5 Località Molino San Pietro (vista verso Varzi) – Dopo l'intervento

